

État des lieux de livraison
Maison — Chemin du Couvent 7B, 1807 Blonay
Référence : 119.26 • Livraison finale



WP CONSTRUCTION SA

Entreprise générale :

WP Construction SA
Rte de Fenil 68A
1809 Fenil-sur-Corsier

Le Maître d'ouvrage / Client :

Massimo e Tatiana Gagliardi
Chemin du Couvent 7B, 1807 Blonay

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Adresse	Chemin du Couvent 7B, 1807 Blonay
Objet	Maison
Référence	119.26
Client	Massimo e Tatiana Gagliardi
Date de la visite	11.09.2026
Type de visite	Livraison finale

CLEFS REMISES

- 9× Porte d'entrée

Le Maître d'ouvrage prend acte que les locaux lui sont remis conformément au descriptif, à l'exception ou en tenant compte des points désignés ci-dessous :

SÉJOUR

Sol — En ordre (photo 1)

Mur — Neuf (photo 2)

Plafond — En ordre (photo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9)

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Plinthe
- Seuil
- Point lumineux
- Fenêtre
- Porte
- Stores
- Interrupteur / prise
- Porte Principale

SALLE DE BAINS

Sol — Neuf (photo 10)

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Mur
- Plafond
- Point lumineux
- Douche
- WC
- Lavabo
- Robinetterie
- Accessoires
- Pharmacie / tablette
- Meuble
- Ventilation
- Porte
- Interrupteur / prise

CHAMBRE 1

Mur — Neuf (photo 11)

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Sol
- Plinthe
- Seuil
- Plafond
- Point lumineux
- Fenêtre
- Porte
- Stores
- Interrupteur / prise

CHAMBRE 3

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Sol
- Plinthe
- Seuil
- Mur
- Plafond
- Point lumineux
- Fenêtre
- Porte
- Stores
- Interrupteur / prise

SALLE DE BAINS / DOUCHE

Plafond — Neuf (photo 12)

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Sol
- Mur
- Point lumineux
- Douche
- WC
- Lavabo
- Robinetterie
- Accessoires
- Pharmacie / tablette
- Meuble
- Ventilation
- Porte
- Interrupteur / prise

WC VISITEURS

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Sol
- Mur
- Plafond
- Point lumineux
- WC
- Lavabo
- Robinetterie
- Miroir
- Tablette

- Ventilation
- Porte
- Interrupteur / prise

HALL

Escaliers — Neuf (photo 13)

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Sol
- Plinthe
- Mur
- Interphone
- Sonnette
- Radiateur
- Plafond
- Point lumineux
- Porte
- Stores
- Interrupteur / prise

CUISINE

Sol — Neuf (photo 14)

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Plinthe
- Mur
- Plafond
- Point lumineux
- Plan de travail
- Evier
- Robinetterie
- Frigo / congélateur
- Four
- Lave-vaisselle
- Hotte aspirante
- Meuble
- Fenêtre
- Porte
- Stores
- Interrupteur / prise

CHAMBRE 4

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Sol
- Plinthe
- Seuil
- Mur
- Plafond
- Point lumineux
- Fenêtre
- Porte
- Stores
- Interrupteur / prise

CORRIDOR

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Sol
- Plinthe
- Mur
- Plafond
- Point lumineux
- Porte(s)
- Radiateur
- Interrupteur / prise

CHAMBRE 2

Mur — Neuf (photo 15)

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Sol
- Plinthe
- Seuil
- Plafond
- Point lumineux
- Fenêtre
- Porte
- Stores
- Interrupteur / prise

BUANDERIE

Sol — Neuf

- *Mettre plinthe et faire propre sous porte*

Les éléments suivants ont été vérifiés et sont conformes :

- Mur
- Plafond
- Point lumineux
- Porte
- Interrupteur / prise

FENÊTRES

RÉCAPITULATIF


Nombre d'éléments contrôlés	134
Nombre de défauts constatés	0

Le(s) client(s) et WP Construction SA reconnaissent avoir pris connaissance du présent état des lieux et en accepter l'intégralité du contenu, sous réserve des points de défaut listés ci-dessus qui feront l'objet d'une reprise par les entreprises concernées.

Ainsi fait et signé à Fenil-sur-Corsier, le 11.09.2026

Client

Massimo e Tatiana Gagliardi



WP Construction SA

Claudio Monti



PHOTOS

Photo 1 • Séjour / Sol

11.09.2026 - 11:07



Photo 2 • Séjour / Mur

11.09.2026 - 11:15



Photo 3 • Séjour / Plafond

11.09.2026 - 11:08



Photo 4 • Séjour / Plafond

11.09.2026 - 11:08



Photo 5 • Séjour / Plafond

11.09.2026 - 11:09




Photo 6 • Séjour / Plafond

11.09.2026 - 11:10



Photo 7 • Séjour / Plafond

11.09.2026 - 11:11



Photo 8 • Séjour / Plafond

11.09.2026 - 11:11




Photo 9 • Séjour / Plafond

11.09.2026 - 11:14



Photo 10 • Salle de bains / Sol

11.09.2026 - 11:29



Photo 11 • Chambre 1 / Mur

11.09.2026 - 11:41



Photo 12 • Salle de bains / douche / Plafond

11.09.2026 - 11:37



Photo 13 • Hall / Escaliers

11.09.2026 - 11:27



Photo 14 • Cuisine / Sol

11.09.2026 - 11:18



Photo 15 • Chambre 2 / Mur

11.09.2026 - 11:31

